

Utiliser **uniquement** la visserie fournie par GM Distribution.



0

Bridage Potelet Standard	
1	Potelet
2	Bride
3	Tige Filée M12
4	Rondelle D12
5	Ecrou H M12
6	Ecrou PAL H M12

L_{max} = 15 m

0 – Fixation des potelets **d'extrémité et intermédiaires**.
 1, 2, 3 – Fixation des éléments hauts de la ligne de vie.
 4, 5, 6, 7, 8, 9 – Fixation de l'absorbeur et du tendeur.
 10, 11 – Réglage de la tension du câble.
 12 – Fixation de la plaquette d'identification

1

Fixation Pièce d'Extrémité sur Potelet Standard	
1	Potelet d'extrémité
2	Ecofix1
3	Colerette
4	Vis H M12X40

2

Fixation Pièce Intermédiaire de Ligne de Vie sur Potelet	
1	Potelet Intermédiaire
2	Pièce Intermédiaire de Ligne de Vie
3	Colerette
4	Vis Tête H M12X40

3

Fixation Renvoi d'angle ECOFAST sur Potelet Standard	
1	Potelet d'extrémité
2	Renvoi d'angle ECOFAST
3	Colerette
4	Vis Tête H M12X40

4

x1

Ligne de vie **SANS** absorbeur d'énergie

5

4+5








Montage de l'absorbeur	
1	Pièce d'extrémité
2	Axe Ø12 +Goupille
3	Absorbeur
4	Cable

6

sens de montage

Fixation Tendeur	
1	Platine d'extrémité
2	Axe+Goupille
3	Tendeur Pré Regleur

⚠ Dévissez au maximum le tendeur avant de le monter



+

